


# Besiktningssprotokoll

## Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning  
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



<b>Skötselfirma</b> Hissgruppen AB  Vretensborgsvägen 28 126 30 Hägersten	<b>Kund</b> Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner  John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
---	---

Besiktningdag: 2021-05-24      Ordernr:  
Besiktningstyp: Återkommande besiktning (efterbesikt)      Anl:      Fågelbärsträdet 13  
Reg f.f. månad: 2024-04  
Besikt. intervall: 3

**Reg. nr:** 32863      Tillverkare: Hissgruppen AB  
Platsnr: Hiss nr 4      Tillv. nr:  
Objekttyp: Småvaruhiss      Installatör:  
Uppst. plats: John Ericssonsgatan 006      Maxlast (kg): 50  
Postadress: 112 22 Stockholm      Max antal pers:

**Bedömning:** Ger betryggande säkerhet.

**Säkerhetsbrister:**  
Inga.

**Noteringar:**  
Inga.

**Fasta noteringar:**  
1) Hissen är ombyggd av Hissgruppen AB 2002-10.  
2) Luckornas lås har försetts med tvångbrytande kontakter.

Utskriftsdatum: 2021-06-21	Besiktningssingenjör: Mats Janlöv	
<b>Adress:</b> Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingan 1 B 187 40 Täby	<b>Telefon:</b> 08-732 01 35 <b>E-post:</b> <a href="mailto:info@hissbesiktningar.se">info@hissbesiktningar.se</a>	<b>Org. Nr:</b> 556450-3968 Innehar F-skattsedel <a href="http://www.hissbesiktningar.se">www.hissbesiktningar.se</a>