



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötselfirma Hisskontakt Norden AB Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
--	---

Besiktningdag: 2024-03-08
Besiktningstyp: Återkommande besiktning
Förfallomånad: 2026-04
Besiktningintervall: 2

Ordernr:
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

Reg. nr: 30464
Platsnr: Hiss nr 2
Objekttyp: Småvaruhiss
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB
Tillverkningsnr:
Installatör:
Maxlast, kg: 50
Antal personer:

Bedömning: Ger betryggande säkerhet.

Säkerhetsbrister:
Inga.

Noteringar:
1) Hissdörr igenbyggd, Lgh 38, våning 4.

Fasta noteringar:
1) Hissen är ombyggd av Hissgruppen AB 2002-10.
2) Luckornas lås har försetts med tvångbrytande kontakter.

Utskriftsdatum: 2024-03-11	Besiktningssingenjör: Carl Janlöv	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingan 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se