



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötsel-firma Hisskontakt Norden AB Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
---	---

Besiktningdag: 2024-03-08
Besiktningstyp: Återkommande besiktning
Förfallomånad: 2026-04
Besiktningintervall: 2

Ordernr:
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

Reg. nr: 30463
Platsnr: Hiss nr 3
Objekttyp: Småvaruhiss
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB
Tillverkningsnr:
Installatör:
Maxlast, kg: 50
Antal personer:

Bedömning: Säkerhetsbrister skall åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa ordinarie besiktning.

Säkerhetsbrister:

1) Lucka trög våning 2 Lgh 14.

Noteringar:

Inga.

Fasta noteringar:

1) Hissen är ombyggd av Hissgruppen AB 2002-10. Luckornas lås har försetts med tvångbrytande kontakter.

Utskriftsdatum: 2024-03-11	Besiktningssingenjör: Tommy Hill	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagssligan 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se