


Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötselfirma Hissgruppen AB Vretensborgsvägen 28 126 30 Hägersten	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
---	---

Besiktningdag: 2021-05-24 Ordernr:
Besiktningstyp: Återkommande besiktning (efterbesikt) Anl: Fågelbärsträdet 13
Reg f.f. månad: 2024-04
Besikt. intervall: 3

Reg. nr: 30465 Tillverkare: Hissgruppen AB
Platsnr: Hiss nr 1 Tillv. nr:
Objekttyp: Småvaruhiss Installatör:
Uppst. plats: John Ericssonsgatan 006 Maxlast (kg): 50
Postadress: 112 22 Stockholm Max antal pers:

Bedömning: Säkerhetsbrister. Skall åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa besiktning.

Säkerhetsbrister:

- 1) Lucka lägenhet nr 2 mycket trög. (Kvarstår sedan 2021-04-26)

Noteringar:

Inga.

Fasta noteringar:

- 1) Hissen är ombyggd av Hissgruppen AB 2002-10.
- 2) Luckornas lås har försetts med tvångbrytande kontakter.

Utskriftsdatum: 2021-06-21	Besiktningssingenjör: Mats Janlöv	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingan 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se