



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötsel-firma Hisskontakt Norden AB Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
---	---

Besiktningdag: 2023-03-22
Besiktningstyp: Återkommande besiktning
Förfallomånad: 2024-05
Besiktningintervall: 1

Ordernr:
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

Reg. nr: 30053
Platsnr:
Objekttyp: Personhiss
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB/Kone
Tillverkningsnr:
Installatör:
Maxlast, kg: 255
Antal personer: 3

Bedömning: Säkerhetsbrister skall åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa ordinarie besiktning.

Säkerhetsbrister:

1) Dörrkontakt plan Bv bryter vid föreglat lås.

Noteringar:

1) Grindarna slitna. (Kvarstår sedan 2011-06-01)
2) Hissen är utrustad med manuell korgdörr samt slagdörr till stannplan, detta utgör ökad risk för klämning. (Kvarstår sedan 2019-02-14)

Fasta noteringar:

Inga.

Utskriftsdatum: 2023-03-28	Besiktningssingenjör: Michael Sundbom	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingen 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se