



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötsel-firma Hissgruppen AB Gustav Looft Vretensborgsvägen 28 126 30 Hägersten	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
--	---

Besiktningdag: 2022-03-25 Ordernr:
Besiktningstyp: Återkommande besiktning (efterbesikt) Anläggning: Fågelbärsträdet 13
Förfallomånad: 2023-05
Besiktningintervall: 1

Reg. nr: 30053 **Tillverkare:** Hissgruppen AB/Kone
Platsnr: **Tillverkningsnr:**
Objekttyp: Personhiss **Installatör:**
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006 **Maxlast, kg:** 255
Postadress: 112 22 Stockholm **Antal personer:** 3

Bedömning: Ger betryggande säkerhet.

Säkerhetsbrister:

Inga.

Noteringar:

- 1) Grindarna slitna. (Kvarstår sedan 2011-06-01)
- 2) Hissen är utrustad med manuell korgdörr samt slagdörr till stannplan, detta utgör ökad risk för klämning. (Kvarstår sedan 2019-02-14)

Fasta noteringar:

Inga.

Utskriftsdatum: 2022-03-28	Besiktningssingenjör: Johan Svensson	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingen 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se