



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötselfirma Hisskontakt Norden AB Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
--	---

Besiktningdag: 2024-02-20
Besiktningstyp: Återkommande besiktning
Förfallomånad: 2025-05
Besiktningintervall: 1

Ordernr:
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

Reg. nr: 30053
Platsnr:
Objekttyp: Personhiss
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB/Kone
Tillverkningsnr: 317283
Installatör: Hisskontakt Norden AB
Maxlast, kg: 255
Antal personer: 3

Bedömning: Ger betryggande säkerhet.

Säkerhetsbrister:
Inga.

Noteringar:
Inga.

Fasta noteringar:

1) hissen ombyggd av Hisskontakt Norden AB 2024-02. Apparatställ, Schaktinfo, Låsbana, Räddningsutrymmen, Hastighetsbegränsare, Överlastdon, Schaktstam, Tablåer, Klass 2 fotoceller i korgöppning, Buffert, brandstyrning, ucm.

Utskriftsdatum: 2024-02-19	Besiktningssingenjör: Benny Eckersund	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagsslingan 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se