



Besiktningssprotokoll

Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



Skötselfirma Hisskontakt Norden AB Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	Kund Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
--	---

Besiktningdag: 2024-03-08
Besiktningstyp: Återkommande besiktning
Förfallomånad: 2026-04
Besiktningintervall: 2

Ordernr:
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

Reg. nr: 32863
Platsnr: Hiss nr 4
Objekttyp: Småvaruhiss
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB
Tillverkningsnr:
Installatör:
Maxlast, kg: 50
Antal personer:

Bedömning: Säkerhetsbrister skall åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa ordinarie besiktning.

Säkerhetsbrister:

- Lucka trög våning 4 Lgh 33.
- Luckhandtag saknas våning 5 Lgh 43.
- Skruv tar i lucka våning 6 Lgh 52.

Noteringar:

- Nedknapp fungerar ej våning 5 Lgh 43.

Fasta noteringar:

- Hissen är ombyggd av Hissgruppen AB 2002-10.
- Luckornas lås har försetts med tvångbrytande kontakter.

Utskriftsdatum: 2024-03-11	Besiktningssingenjör: Tommy Hill	
Adress: Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingan 1 B 187 40 Täby	Telefon: 08-732 01 35 E-post: info@hissbesiktningar.se	Org. Nr: 556450-3968 Innehar F-skattsedel www.hissbesiktningar.se